

ZESPÓŁ PUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH im. Odzyskania Niepodległości

Stara Kornica 172, 08-205 Kornica, tel/fax. 0-83 358-78-27
e-mail: szkola@kornica.org www.zppokornica.szkolnastrona.pl

Stara Kornica, dn. 17.08.2018 r.

ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
im. Odzyskania Niepodległości
w Starej Kornicy,
ul. Mazowieckie, pow. łosicki
08-205 KORNICA
tel / fax 083 358-78-27

Pan Kazimierz Hawryluk

Wójt Gminy Stara Kornica

URZĄD GMINY w Starej Kornicy	
NIP: 00-000-0000	
Wójt Gminy Stara Kornica - 21	
L.dz. 2042	Zat.
Podpis	

Dyrektor Publicznych Placówek Oświatowych w Starej Kornicy zwraca się z prośbą o zaplanowanie i przeprowadzenie prac remontowych dachu nad pokojem nauczycielskim w części budynku gimnazjum. Dach, a w szczególności okna dachowe nie były szczelne od bardzo dawna, co w okresach deszczowych, bądź przy opadach śniegu powodowało zacieki do wewnątrz. W ostatnim czasie zacieki powstające przy oknach dachowych oraz w części dolnej sufitu stały się coraz większe. Kilukrotnie wykonywano prace polegające na uszczelnieniu okien, jednak nie przyniosło to pożądanego efektu. Podczas prac przygotowujących sufit do pomalowania, zauważono, iż strop jest bardzo przesiąknięty. Pod płytą gipsową znajduje się ocieplenie w postaci wełny mineralnej, które jest bardzo zawilgocone. Ponadto w okresie zimowym w pomieszczeniu jest bardzo zimno, co może być spowodowane utratą ciepła przez dach. O ocenę stanu stropu i dachu poproszono miejscowego wykonawcę dachów, który po oględzinach zalecił całkowitą zmianę pokrycia wraz z wymianą drewnianych krokwi, ocieplenia i okien. Stwierdził, iż dach jest niewłaściwie zaprojektowany i przy obecnym spadku trudno dobrać odpowiednie okna dachowe, by uniknąć przecieków. Drugim zaproponowanym rozwiązaniem jest całkowita likwidacja okien dachowych, doświetlenie wnętrza światłem sztucznym. Podejmując decyzję o przeprowadzeniu remontów niezbędna jest fachowa konsultacja oraz wykonanie kosztorysu naprawy dachu, tak by można było zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe.

Na dzień dzisiejszy można tylko ponownie uszczelnić okna, pomalować sufit, by pomieszczenie nadawało się do użytku. Jednak jest to rozwiązanie tymczasowe i krótkotrwałe.

Niestety nie jest to jedyny problem związany ze stanem pokryć dachowych. W budynku przedszkola niedawno pojawiły się zacieki na suficie na piętrze. Po wstępnej ocenie okazało się, iż w bardzo złym stanie są rynny dachowe, które praktycznie są przerdzewiałe i nieszczelne. Rynny te położone są na stropie (nie są wypuszczone na zewnątrz), który podczas opadów i zalegającej wody przesiąka (słaby odpływ wody ze względu na niski spadek). Planując remont dachu można uwzględnić wymianę rynien na budynku przedszkola, co jest kwestią równie pilną.

Proszę o podjęcie stosownych kroków w tej sprawie.

Z poważaniem

W załączeniu:

Zdjęcia sufitu.

DYREKTOR

mgr inż. Iwona Zaniuk







